









MONTAGE / ASSEMBLY



DEMONTAGE / REMOVAL



LIEFERUMFANG / WHAT'S INCLUDED



GUG **STIGGI-pack**
All-in-One
GlueUnGlue 2K Montagekleber

STIGGI-pack All-in-One 2C mounting adhesive

Montageanleitung / Assembly instruction

iP[®]
SOLUTIONS

GUG10001 © IP Solutions GmbH 2019

Hergestellt von / Produced by:

IP Solutions GmbH
Gentenriedweg 30
73061 Ebersbach
Germany

Web: www.ips-bw.de
E-Mail: info@ips-bw.de

Art-Nr. GUG2890

iP[®]
SOLUTIONS

DEUTSCH

MONTAGE

1. Der Untergrund muss frei von Trennmitteln (wachs-/fettfrei) tragfähig und trocken sein. Bei Bedarf Trennmittel mit einem Reinigungstuch entfernen. Bei gewachsenen Natursteinen wachslösende Reiniger verwenden.
2. Eventuell vorhandene Oxidschichten (z.B. Rost) mechanisch entfernen und Produkt/Montageplatte mit einem Reinigungstuch säubern.
3. Mit Hilfe des Ausdrehschlüssels den Inhalt des Beutels in Richtung der Pfeile auf die Mischvorlage ausdrehen. Die vordere Naht des Beutels platzt von alleine auf und muss nicht aufgeschnitten werden. **WICHTIG: Entleeren Sie den Beutel vollständig!**
4. Mit dem unteren Teil des Ausdrehschlüssels die Haftmittelmischung vermengen. Die Mischung sollte eine gleichmäßige, graue Färbung aufweisen. **Verarbeiten Sie die Haftmittelmischung innerhalb 3 Minuten.**
5. Jetzt kann das Haftmittel auf das Produkt/Montageplatte mit dem Ausdrehschlüssel in ausreichender Menge mittig und angehäuft aufgebracht werden.
6. Produkt/Montageplatte an Haftfläche fest andrücken.
7. Produkt/Montageplatte kann nach 3-4 stündiger Aushärtezeit montiert werden. Die endgültige Belastbarkeit wird nach ca. 12 Stunden erreicht.
8. Eventuell überschüssiges Haftmittel nach der Aushärtezeit mit einem scharfen Messer entfernen oder abrubbeln.

DEMONTAGE

Haftmittel lässt sich auf fast allen Untergründen rückstandslos entfernen. Hierzu Produkt/Montageplatte mit einer Zange abdrehen, oder mit einer dünnen Spachtel hinterstechen. Restliches Haftmittel von Fliesen mit Glasschaber beseitigen, bei rauen Oberflächen mit Hilfe einer Wurzelbürste.

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur im privaten Wohnbereich verwendet wird. Nicht für den öffentlichen Bereich geeignet. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung entstehen, unterliegen nicht unserer Gewährleistung.

GEBRAUCHSHINWEISE

Das Haftmittel eignet sich hervorragend zur Befestigung ohne Bohrlöcher für eine Vielzahl von Produkten auf tragfähigen, rauen und glatten Untergründen im Innen- und Außenbereich wie Fliesen, Beton, Glas etc. und vielen Kunststoffen. Auf weniger tragfähigen Untergründen wie Tapeten, Putz, Farben etc. ist die Tragfähigkeit entsprechend begrenzt. Maßgeblich ist dabei der schwächste Teil der Verbindung (z.B.: Tapete auf Wand). **ACHTUNG!** Bei unzureichender Tragfähigkeit besteht Verletzungsgefahr durch den sich lösenden Gegenstand. Bei Kunststoffen sind evtl. herstellungsbedingte Trennmittel vorher zu entfernen. Auf Polyethylen (PE), Polypropylen (PP) und Polytrafluorethylen (PTFE) z.B. Teflon ist keine Haftung gegeben! Bei anderen Kunststoffen und hier nicht genannten Produkten und Untergründen sind Vorversuche bzgl. Tragfähigkeit und Haftung ratsam. Verarbeitungstemperatur von +5°C bis +40°C, Gebrauchstemperatur -40°C bis +100°C, kurzfristig bis 1h +120°C, empfohlene Lagertemperatur 10-25°C. Gute UV-Beständigkeit. Nicht dauerhaft unter Wasser setzen. Nicht frostgefährdet, jedoch vor Verarbeitung ausreichend temperieren.

ENTSORGUNG

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien. Entsorgen Sie diese in den örtlichen Recyclingbehältern. Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde oder Stadtverwaltung. Ausgehärtete Haftmittelreste können im Hausmüll entsorgt werden.

GEFAHRENHINWEISE

Hautkontakt mit dem Haftmittel ist unbedenklich. Einfach unter fließendem Wasser mit Seife spülen. Nach Augenkontakt mit viel Wasser mehrere Minuten spülen, dabei Augenlid offen halten und Arzt aufsuchen. Beim Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen. Die nachstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung des Produkts, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden.

ENGLISH

ASSEMBLY

1. The substrate must be free of release agents (free of grease/wax), stable and dry. If required, remove any release agents with a cleaning cloth. With waxed natural stone, use a wax dissolving cleaner.
2. Physically remove any layers of oxidation (e.g. rust) and clean the product/assembly plate with a cleaning cloth.
3. Use the squeeze key to empty the bag completely onto the mix pad by squeezing it in the direction of the arrows. The bag will burst open by itself and does not need to be cut open. **IMPORTANT: Discharge the bag completely!**
4. With the bottom side of the squeeze key, mix the adhesive mixture on the mix pad until you can see a uniform grey colour mixture. **Use up the adhesive mixture within 3 minutes.**
5. Now the adhesive mixture can be spread onto the product/assembly plate by using the bottom side of the squeeze key. Pile the adhesive mixture in the center of the product/assembly plate.
6. Press the product/assembly plate firmly onto the surface.
7. The product/assembly plate can be mounted after a hardening period of 3-4 hours. Final load strength is achieved after around 12 hours.
8. Remove any excess adhesive, after hardening, with a sharp blade or rub it off.

REMOVAL

The adhesive can be removed from almost any surface without leaving a residue. Twist off the product/assembly plate with pliers, or get under it with a thin scraper. Remove adhesive from tiles with a glass scraper or use a scrubbing brush on rough surfaces.

INTENDED USE

Ensure the product is only used in private living areas. Not suitable for public areas. Damage caused by improper handling are not covered by our warranty.

INSTRUCTIONS FOR USE

The adhesive is ideal for fixing a wide range of products onto stable, rough or smooth surfaces, such as tiles, concrete, glass etc., as well as many types of plastic, indoors and outdoors, without drilling holes. Load bearing capacity is restricted accordingly on less stable surfaces such as wallpaper,

plaster, paint etc. The weakest part of the connection (e.g. Wallpaper on a wall) is the decisive factor.

CAUTION! Where the surface is not sufficiently stable, there is a risk of injury caused by the item becoming loose. With plastics, any release agents present as part of the manufacturing process should be removed before use. The product will not adhere to polyethylene (PE), polypropylene (PP) and polytrafluorethylene (PTFE) e.g. Teflon! With other plastics, and other products or substrates not listed here, we recommend a prior test of stability and adhesion.

Preparation temperature from +5°C to +40°C, usage temperature of -40°C to +100°C, short-term up to 1hr +120°C, Recommended storage temperature 10-25°C. Good UV resistance. Do not use underwater permanently. Not susceptible to frost. Temper adequately before processing.

DISPOSAL

Hardened adhesive residue, in small quantities, may be disposed of in household waste.

HAZARD INFORMATION

Skin contact with the adhesive is harmless. Simply rinse with soap under running water. After contact with the eyes, rinse for several minutes with plenty of water, while holding the eyelid open, and seek medical assistance. If swallowed, seek medical assistance immediately. The following information, in particular suggestions for preparation and use of the product, is based on our knowledge and experience. Any liability cannot be based on these instructions or any verbal advice.